MŰSZAKI ADATLAP

OLI NATURA® PreOilCleaner

FA ELŐKEZELÉS OLAZÁS ELŐTT ÉS ALAPTISZTÍTÓ

A PreOilCleaner előkészíti a nyers és frissen csiszolt beltéri fát az olajozásra, javítja a színes olajok olajfelvételét és színhatását, valamint csökkenti a víz- és cserzőanyag-foltok kialakulásának kockázatát. Alap tisztításra is alkalmas olajozott és szappanosított fa felületeken az utókezelés előtt.

Színárnyalat	**Választék**				
	-palettánkénti mennyiség	288	72		
	Darabszám csomagonként	1 x	4 x	1 x	6 x
		1 l	1 l	250 ml	250 ml
Színtelen	A05403	☒	☒	☒	☒

Alkalmazási terület	▪ Kezeletlen vagy frissen csiszolt beltéri fa felületek előkezelése az olajjal történő befejezés előtt. ▪ Olajozott és szappanosított fa felületek alapos tisztítása beltéri környezetben, makacs szennyeződések és tisztító- vagy ápolószerek maradványai esetén, amelyek normál tisztítással már nem távolíthatók el.
Tulajdonságok	▪ Előkészíti a nyers és frissen csiszolt fát az olajozásra ▪ Javítja az olajfelvételt és intenzívebbé teszi a színezést a színes olajok esetében ▪ Az előkezelés során csökkenti a vízfoltok és a cserzőanyag-foltok kialakulásának kockázatát ▪ Langyos vízzel hígítandó: fa előkezelés 1:4, alapos tisztítás 1:20
Megfelel/vizsgálva a következő előírások szerint	■ EU-Decopaint-kompatibilis ▪ Formaldehid-, aromás vegyületek-, biocid-, tartósítószer-, kobalt- és oximmentes ▪ Giscode: GG20
Megjegyzések	Felhordási hőmérséklet (anyag, tárgy és környezet): fa előkezelés +15 és +30 °C között; alap tisztítás +15 és +25 °C között. Használat előtt alaposan rázza fel vagy keverje át. Nem alkalmas rendszeres karbantartó tisztításra. Az alap tisztítás után újítsa meg a felületvédelmet. Az összeférhetőséget és alkalmasságot egy nem feltűnő mintafelületen ellenőrizze, és a teljes száradás után értékelje, különösen a duzzadásra érzékeny fafajok, például a bükk, a juhar vagy a faanyag-javító esetében. Az OLI NATURA® Antique reaktív pácolás előtt a felületet nem szabad PreOilCleanerrel kezelni. Régi padlófényező viaszrétegek, vastag ápolórétegek vagy nagyon erős szennyeződések esetén felújító csiszolásra lehet szükség.
A fa előkészítése	Az első olajozás előtt: a fa felületét szakszerűen csiszolja le és alaposan pormentesítse. Fa nedvességtartalma: 8–12 %. Az alapos tisztítás előtt: A laza szennyeződéseket és a port porszívózással vagy seprűvel távolítsa el.

Felhordás

1. A fa előkezelése az első olajozás előtt

1) A flakont alaposan rázza fel. Keverjen össze 1 rész PreOilCleaner-t 4 rész langyos vízzel (1:4), pl. 100 ml tisztítószert 400 ml vízzel.
2) Egy jól kicsavart ruhával, szivaccsal vagy pamutgombóccal egyenletesen, enyhén nedvesen vigye fel. Padlókhoz egy enyhén nedves felmosó alkalmas. Kerülje a pocsolyák kialakulását. Erős szennyeződés esetén ismételje meg a műveletet.
3) Hagyja teljesen megszáradni: körülbelül 2–8 óra, a körülményektől és a felület nagyságától függően akár tovább is. A felületnek egyenletesen száraznak kell kinéznie és tapintásra is száraznak kell lennie.
4) Szükség esetén a felálló farostokat finom szemcsés csiszolópapírral enyhén simítsa el a száliránynak megfelelően. Alaposan porolja le, majd kezelje az Ön által választott OLI NATURA® olajjal.

2. Alapvető tisztítás az utókezelés előtt

1) A flakont alaposan rázza fel. Keverjen össze 1 rész PreOilCleaner-t 20 rész langyos vízzel (1:20), pl. 100 ml tisztítószert 2 liter vízzel. Készítsen elő egy második vödröt tiszta vízzel.
2) Jól kicsavart ronggyal vagy felmosóval enyhén nedvesen tisztítsa meg a felületet, és szedje fel a feloldódott szennyeződéseket. Rendszeresen öblítse ki a második vödörben, majd jól csavarja ki, ezután ismét vegyen fel tisztítóoldatot. Kerülje a pocsolyák és az álló víz kialakulását. Erős szennyeződés esetén ismételje meg a műveletet.
Erősebb szennyeződések esetén a tisztítást kiegészítheti egy egytárcsás géppel és a felülethez megfelelő tisztítóbetéttel vagy megfelelő tisztítókefével. Szakaszosan dolgozzon, és azonnal szedje fel a feloldott szennyeződést. Tiszta vízzel, enyhén nedvesen törölje át, majd hagyja teljesen megszáradni.
3) A szennyeződés- és tisztítószer-maradványokat friss, tiszta vízzel és egy tiszta, jól kicsavart ronggyal vagy felmosóval enyhén nedvesen törölje fel.
4) Hagyja teljesen megszáradni: körülbelül 2–8 óra, a körülményektől és a felület nagyságától függően akár tovább is. A felületnek egyenletesen száraznak kell kinéznie és tapintásra is száraznak kell lennie.
5) Újra kell felvinni a felületvédő réteget: az olajozott felületeket megfelelő OLI NATURA® olajjal újraolajozza. A szappanozott felületeket megfelelő fa padlószappannal kezelje utólag. Tartsa be az adott termék használati utasítását.

Műszaki adatok

Szín:	Színtelen
pH-érték (20 °C):	7,5
Sűrűség (20 °C):	0,98 g/cm³ (ISO 2811)
VOC:	163 g/l
Keverési arány:	fa előkezelés 1:4; alap tisztítás 1:20, mindkét esetben vízzel
Felhordás módja:	szivacs, felmosó, pamutgombóc, kendő
Száradás:	Körülbelül 2–8 óra, esetenként hosszabb ideig. Az utókezelés előtt hagyja teljesen megszáradni.
-es szerszámok tisztítása:	Vízzel
Tárolás / eltarthatóság:	Bontatlan állapotban legalább 24 hónap. Hűvös, jól szellőző helyen, eredeti csomagolásában, szorosan lezárva tárolandó. Fagy, hő és napfénytől védve.
Hulladékkezelés:	A regionális előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Ne engedje, hogy a csatornába vagy vízbe kerüljön.

Biztonság

Az 1272/2008/EK rendelet szerint nem minősül veszélyes anyagnak. Nem veszélyes áru. Gyermekektől elzárva tartandó. Hőtől, szikrától, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól távol tartandó. Dohányzás tilos. A tartályt szorosan lezárva tartani.
Kérjük, vegye figyelembe a www.oli-lacke.de oldalon található biztonsági adatlapot.

Írásbeli és szóbeli alkalmazási ajánlásaink kizárólag tájékoztató jellegűek. Ezek tapasztalatainkon és a gyakorlatból származó jelenlegi ismereteinken alapulnak. Ezek nem mentesítik a felhasználót attól, hogy saját felelősségére ellenőrizze termékeink alkalmasságát a tervezett felhasználási célra.
Ezzel minden korábbi kiadás érvényét veszti. Állapot: 2026.11.15_V2_sst